

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	海盐豪邦塑业股份有限公司工作场所职业病危害因素检测报告	项目编号	Z2024211
用人单位名称	海盐豪邦塑业股份有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	浙江省嘉兴市海盐县通元镇雪水港村	联系人	爻惠菊
评价单位	嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司		
项目编制人	梁鲁诚	项目审核人	焦勇
项目负责人	梁鲁诚	项目签发人	吴绍辉
现场调查人员	梁鲁诚, 陆君良		
调查时间	2024-07-24	用人单位陪同人	爻惠菊
检查范围	生产车间		
存在的职业病危害因素	1, 2-二氯乙烷, 乙苯, 乙酸丁酯, 乙酸乙酯, 二甲苯(全部异构体), 噪声, 甲乙酮(2-丁酮), 甲苯, 石灰石粉尘(总尘), 苯, 高温		
采样、检测人员	梁鲁诚, 陆君良		
采样、检测时间	2024-07-25	用人单位陪同人	爻惠菊

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 8 个点、个体 0 个，其中有 3 个点不符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号修改单的要求；共检测物理因素定点 7 个点、个体 0 个，其中有 1 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2024 年 09 月 03 日		
评审专家	无	评审时间	无

嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。



嘉兴绿盾注册安全工程师事务所有限公司

受控编号

生效日期

